

ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ (Pt1000В):

Градусы Цельсия	Сопротивление, Ом	Градусы Цельсия	Сопротивление, Ом
-50	803,1	40	1155,4
-40	842,7	50	1194
-30	882,2	60	1232,4
-20	921,6	70	1270
-10	960,9	80	1308,9
0	1000	90	1347
10	1039	100	1385
20	1077,9	110	1422
30	1116,7	120	1460,6